

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ ЗА ЗИМНЕЙ СПЕЦ-ОДЕЖДОЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ХОЛЛОФАЙБЕР® ТЭК




Стирать при температуре не выше 75 °С




Не отбеливать хлорсодержащими веществами




Рекомендуется сухая чистка растворителями на базе перхлорэтилена и всех растворителях, перечисленных для символа F. Обычная процедура чистки.



Возможна сушка в барабане при более низкой температуре. Избегайте пересушивания - остаток влаги при сушке в сушильном барабане должен составлять 10 – 15%



Возможна вертикальная сушка изделия в расправленном виде



Глажение производить на прессе с плоским основанием или утюгом, отрегулированным на температуру не более 110°С. Не использовать интенсивный пар при глажении и прессовании.

ПРАЧЕЧНАЯ

Мы рекомендуем пользоваться услугами качественных прачечных.

Предварительную и основную стирку спецодежды следует производить при температуре не превышающей минимальную для всех используемых комплектующих материалов.

Правильная чистка гарантирует безопасность, улучшение стабильности размеров, поддержание отличного вида и снижение текущих расходов.