

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ ЗА СПЕЦОДЕЖДОЙ, ИЗГОТОВЛЕННОЙ ИЗ ТКАНЕЙ COMFORT




Стирать при температуре не выше 60 °С




Не отбеливать хлорсодержащими веществами



Рекомендуется сухая чистка растворителями на базе перхлорэтилена и всех растворителях, перечисленных для символа F. Обычная процедура чистки.



Возможна сушка в барабане при более низкой температуре. Избегайте пересушивания - остаток влаги при сушке в сушильном барабане должен составлять 10 – 15%



Возможна вертикальная сушка изделия в расправленном виде



Глажение производить на прессе с плоским основанием или утюгом, отрегулированным на температуру не более 200°С. Не использовать интенсивный пар при глажении и прессовании.

### ПРАЧЕЧНАЯ

Мы рекомендуем пользоваться услугами качественных прачечных. Правильная чистка гарантирует безопасность, улучшение стабильности размеров, поддержание отличного вида и снижение текущих расходов.

**Обязательно** перед стиркой застегнуть все молнии и пуговицы, вывернуть куртку и брюки на изнаночную сторону.