

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ ЗА ЗИМНЕЙ СПЕЦОДЕЖДОЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УТЕПЛИТЕЛЯ ШЕРСТОН



Не стирать. Обращаться с осторожностью во влажном состоянии.



Не отбеливать хлорсодержащими веществами



Рекомендуется сухая чистка растворителями на базе перхлорэтилена и всех растворителях, перечисленных для символа F. Обычная процедура чистки.

### ПРАЧЕЧНАЯ

Мы рекомендуем пользоваться услугами качественных прачечных. Правильная чистка гарантирует безопасность, улучшение стабильности размеров, поддержание отличного вида и снижение текущих расходов.